

Asennusohjeet

Puuosat

Puucee malli T3



Yleistä:

1) Latopakettien varastointi tyomaalla

Valmiit hirret sekä muut osat on pakattu suojamuoviin. Jos et aloita pystytystä heti, älä riko suojamuovia. Pitempiaikaiseen säilytykseen suositellaan katettua tilaa. Varastointipaikan tulee olla suora ja pakettien on oltava maasta irti riittävästi tuuletuksen varmistamiseksi.

Pystytysohjeen mukana on osaluettelo, josta näet mitä osia pakettiin kuuluu. Tarkista sisältö ja ilmoita valittömästi tehtaallemme jos osia puuttuu tai ne ovat viallisia. Kun paketista poistetaan muovi ja paketti puretaan, on ehdottomasti huolehdittava osien suojaamisesta sään vaikutuksilta sekä likaantumiselta.

2) Rakennuslupa

Ota riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin varmistaaksesi, tarvitaanko rakennuksen pystyttämiseen rakennus- tai toimenpidelupaa.

3) Perustaminen


Tämä ohje koskee ainoastaan maapohjan yläpuolisia rakenteita, eikä näin ollen ota kantaa perusmaan kantavuuteen, routimiseen tai sen veden läpäisyvyyteen. Asiakkaan tai hänen edustajansa on itse todettava rakennuspaikan soveltuvuus kyseiselle rakennukselle.

4) Muutamia vinkkejä


- tutustu pystytysohjeeseen ennen pystytyksen aloittamista
- pohjan suoruus vaikuttaa pystytyksen onnistumiseen
- lajittele hirret seinittäin
- huolehdi, että hirsikehikko pysyy ristimitassa
- yritä saada hirret salvoksiin tasaisesti molemmista päistä
- älä käytä liikaa voimaa
- kun pystytys keskeytyy pitemmäksi aikaa, suojaa tavarat




1. Asenna pohjapuut siten ettei ristimitta heitä yli 2cm toisiinsa nähden
2. Aloita elementtien asennus myötäpäivään noudattaen annettuja ohjeita.
3. Elementtien merkkäus kertoo paikan ja lopussa oleva numero monta kpl kyseistä elementtiä on.




Seinä A




Seinä B




Seinä C




Seinä D



Päädyt ja räystäät




Ovipielien asennus ja oven kiinnitys




Ovi ja Luukku


S1



S2



Lattia



Specification

Merkintä	Paksuus	Korkeus	Pituus
A1	0,042	0,135	1,35
A2	0,042	0,135	1,38
A3/1	0,042	0,135	0,316
A4/1	0,042	0,135	0,331
A5/1	0,042	0,135	0,346
A6/1	0,042	0,135	0,361
A7/1	0,042	0,135	0,376
A8/1	0,042	0,135	0,391
A9/1	0,042	0,135	0,406
A10/1	0,042	0,135	0,421
A11/1	0,042	0,135	0,436
A12/1	0,042	0,135	0,451
A13/1	0,042	0,135	0,466
A14/1	0,042	0,135	0,481
A3/2	0,042	0,135	0,316
A4/2	0,042	0,135	0,331
A5/2	0,042	0,135	0,346
A6/2	0,042	0,135	0,361
A7/2	0,042	0,135	0,376
A8/2	0,042	0,135	0,391
A9/2	0,042	0,135	0,406
A10/2	0,042	0,135	0,421
A11/2	0,042	0,135	0,436
A12/2	0,042	0,135	0,451
A13/2	0,042	0,135	0,466
A14/2	0,042	0,135	0,481
A15	0,042	0,135	1,77
A16	0,042	0,135	1,8
A17	0,042	0,135	1,83
A18	0,042	0,135	1,445
A19	0,042	0,135	0,899
A20	0,042	0,135	0,353
A21	0,042	0,145	1,19
A22	0,042	0,145	1,19
A23	0,045	0,120	1,740
A24	0,045	0,120	1,740
B1	0,042	0,072	2,0
B2	0,042	0,135	1,55
B3	0,042	0,135	1,55
B4	0,042	0,135	1,55
B5	0,042	0,135	1,55
B6	0,042	0,135	1,55
B7	0,042	0,135	1,55
B8	0,042	0,135	1,55
B9	0,042	0,135	1,55
B10	0,042	0,135	1,55
B11	0,042	0,135	1,55
B12	0,042	0,135	1,55
B13	0,042	0,135	1,55
B14	0,042	0,135	1,55
B15	0,042	0,135	1,55
B16	0,042	0,135	1,55
B17	0,042	0,135	2,0
B18	0,042	0,145	2,0
B19	0,042	0,145	2,0

B20	0,042	0,145	2,0
C1	0,042	0,135	1,35
C2/1	0,042	0,135	0,301
C3/1	0,042	0,135	0,316
C4/1	0,042	0,135	0,331
C5/1	0,042	0,135	0,346
C2/2	0,042	0,135	0,301
C3/2	0,042	0,135	0,316
C4/2	0,042	0,135	0,331
C5/2	0,042	0,135	0,346
C6	0,042	0,135	1,5
C7	0,042	0,135	1,53
C8	0,042	0,135	1,56
C9	0,042	0,135	1,59
C10	0,042	0,135	1,62
C11	0,042	0,135	1,65
C12	0,042	0,135	1,68
C13	0,042	0,135	1,71
C14	0,042	0,135	1,74
C15	0,042	0,135	1,77
C16	0,042	0,135	1,8
C17	0,042	0,135	1,83
C18	0,042	0,135	1,445
C19	0,042	0,135	0,899
C20	0,042	0,135	0,353
C21	0,042	0,145	1,19
C22	0,042	0,145	1,19
D1	0,042	0,072	2,0
D2	0,042	0,135	1,55
D3	0,042	0,135	1,55
D4	0,042	0,135	1,55
D5	0,042	0,135	1,55
D6	0,042	0,135	1,55
D7	0,042	0,135	1,55
D8	0,042	0,135	1,55
D9	0,042	0,135	1,55
D10	0,042	0,135	1,55
D11	0,042	0,135	1,55
D12	0,042	0,135	1,55
D13	0,042	0,135	1,55
D14	0,042	0,135	1,55
D15	0,042	0,135	1,55
D16	0,042	0,135	1,55
D17	0,042	0,135	2,0
D18	0,042	0,145	2,0
D19	0,042	0,145	2,0
E1	0,042	0,072	1,316
E2	0,042	0,072	1,316
F1	0,042	0,145	1,116
F2	0,042	0,145	1,116
F3	0,042	0,145	1,116
F4	0,042	0,145	1,116
F5	0,042	0,145	1,116
F6	0,042	0,145	1,116
F7	0,042	0,145	1,116
F8	0,042	0,145	1,116
F9	0,042	0,145	1,116
F10	0,042	0,145	1,35

F11	0,042	0,145	1,35
F12	0,042	0,145	1,35
F13	0,042	0,145	1,35
G1 – 44 шт.	0,02	0,095	1,2
S1	Valmis ovi		
S2	Valmis luukku		
Saranat	Paketti		